

RRG.341- 1/ 2010

## WYJAŚNIENIA ZWIĄZANE Z TREŚCIĄ SIWZ

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: **REMONT REMIZY W MIEJSCOWOŚCI KRAJKOWO**, ogłoszonego w **Biuletynie Zamówień Publicznych Nr 15852 – 2010 z 19.01.2010** informujemy:

### Pytania, zagadnienia, oświadczenia od Wykonawców:

#### Nr 1:

W załączniku do SIWZ – przedmiar robót w kolumnie „podstawa” umieszczone są skróty BCR 1 oraz BC 1. Prosimy o wyjaśnienie znaczenia w/w skrótów bądź podanie podstawy katalogowej KNR.

#### Nr 2:

W pozycji 10 przedmiaru robót wykonane są obliczenia:  $7+4,6+5,7*2*0,25 = 14,45 \text{ m}^2$ . Wg nas powinno być  $((7+4,6+5,7)*2*0,25 = 8,65 \text{ m}^2$ . Które wyliczenia są prawidłowe?

Pozycja 3 do pozycji 17,18,19, 20 nie współgrają ze sobą w ilościach podbitki do rozbiórki w stosunku do ilości założenia wełny mineralnej folii paroszczelnej i ponownego założenia podbitki.

Po dokonaniu wizji lokalnej i analizie wykonanych zdjęć uważamy, że wymiary podane na załączonym do oferty schemacie są nieprawidłowe. Na schemacie i w załączonym przedmiarze robót pozioma część boazerii jest mniejsza niż obie części boczne podczas gdy w rzeczywistości jest odwrotnie. Poza tym nie wiemy, czego dotyczy wyrażenie przedmiaru  $5*19,5 \text{ m}$  w pozycjach 17, 18, 19 i 20.

Uważamy również, że materiał po rozbiórce podbitki w 80 % nie będzie nadawał się do użytku, zważywszy także, że ilość podbitki do wykonania –  $286,65 \text{ m}^2$  jest wieszka, niż ilość podbitki rozebranej  $184,882 \text{ m}^2$

### Odpowiedzi Zamawiającego:

#### Ad. 1

BCI 1 Katalog cen jednostkowych robót inwestycyjnych Bistyp Consulting  
BCR 1 Katalog cen jednostkowych robót remontowych Bistyp Consulting

#### Ad. 2

W pozycji 10 obmiar powinien być  $(7+4,6+5,7)*2*0,25$

W pozycji 20 obmiar powinien być  $3,4*19,5*2+2,9*19,5$

Należy przyjmować obmiary zgodne ze schematem.

Wyrażenie  $5*19,5$  dotyczy niższej części budynku.

Jeżeli wykonawca uzna, że technologia którą przyjmie do demontażu nie pozwoli odzyskać podbitki musi uwzględnić jej odtworzenie z nowych elementów.

#### Otrzymują:

1. Uczestnicy postępowania przetargowego, poprzez zamieszczenie wyjaśnień na stronie internetowej zamawiającego [www.gmina.raciaz.iap.pl](http://www.gmina.raciaz.iap.pl)
2. a/a

WÓJT GMINY  
mgr inż. Ryszard Giszczak